

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**  
**4° Settore " Ambiente e Territorio "**

1° Unità Operativa: Pianificazione Urbanistica e Gestione Tecnica Attività Edilizia

Prot.

li,

**AL 3° SETTORE**  
**Servizio PATRIMONIO COMUNALE**  
**SEDE**

Vista la nota del 3° Settore prot. 42621 del 24/05/2023 e dalla documentazione trasmessa in ditta Sig. La Malfa Francesco è stato accertato:

**Ubicazione del locale o dell' area di accesso per cui si chiede l'accesso con passo carrabile:**

Locale chiuso  Area scoperta idonea al parcheggio o alla circolazione di autovetture con accesso da via Palombaro n. 120/A, ovvero senza numero civico, ma posto tra il civico \_\_\_\_\_ e il civico \_\_\_\_\_

dalla stessa quota stradale  a cantinato o semicantinato

rialzato

Altro da specificare \_\_\_\_\_

In centro abitato

Fuori dal centro abitato.

---

**Caratteristiche dell'accesso:**

serranda infisso in legno  cancello altro (da specificare) \_\_\_\_

Portone tipo vasistas (verso l'alto) \_\_\_\_\_

Posizione rispetto al ciglio stradale:  arretrato a filo

Dimensione apertura: ml. 3,00 ; se il cancello di accesso è arretrato, indicare anche la distanza dal limite della strada: ml. 3,90

Presenza impianto di apertura automatica a distanza: SI NO

Necessità di modifica manufatto stradale: SI NO

---

**Caratteristiche della strada:**

comunale  privata, gravata da servitù di uso pubblico

Altro (da specificare) \_\_\_\_\_

Circolazione:  doppio senso  senso unico

Carreggiata: larghezza ml. 8,95 con pavimentazione in Conglomerato Bituminoso

Marciapiede: larghezza ml. 0,30 con pavimentazione in pietrine di cemento

Ciglioni in \_\_\_\_\_ pietra lavica \_\_\_\_\_

---

**Presenza nell'area relativa al passo carrabile:**

ostacoli fissi:(descrizione e distanza) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pozzetti: (descrizione e distanza) \_ \_caditoia metallica a bocca di lupo per le acque piovane  
\_\_\_\_\_

Pali pubblica illuminazione(descrizione e distanza) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cartelli segnaletici: (descrizione e distanza) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Distanze da controllare:**

dai limiti della carreggiata: m \_\_\_\_\_; da cartelli e mezzi

pubblici m. \_\_\_\_\_; dal centro delle  curve: m. \_\_\_\_\_

da altri passi carrabili autorizzati: m. \_\_\_\_\_;

da intersezioni con altre strade: ml. 150,00 \_\_\_\_\_;

da impianti semaforici: m. \_\_\_\_\_;

da segnali di pericolo o di prescrizione: prima m. \_\_\_\_\_;  dopo m. \_\_\_\_\_;

da segnali di indicazione: prima m. \_\_\_\_\_  dopo m. \_\_\_\_\_


Milazzo,li

**2° SERVIZIO - Politiche del Territorio -**

**PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DI UN PASSO CARRABILE DI ML 3,00 PER ACCEDE-  
RE AD UN'AREA SCOPERTA SITO IN VIA PALOMBARO N. 120A.**


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Angelo Coccia



IL DIRIGENTE

Ing. Fabio Marino



NOTE